

PhoenixUSBPro - 版本 4.1.4

新增特性

- 暂无

修复说明

- 修复 “分区擦除” 导致全擦问题。
- 修复提示加载高通烧录插件失败问题。
- 修复固件路径不存在时，启动按钮能点击问题。

已知问题

- 暂无。

PhoenixUSBPro - 版本 4.1.3（废弃）

新增特性

- 增加 loghelper 输出。
- 新增分区擦除模式选择。
- 增加私有分区挂载目录。
- 支持先设备跳转再打开工具烧录。
- 支持分配端口烧录。
- 烧录选项添加到组中。
- 屏蔽 usbproproc.dll 中部分弹框。

修复说明

- 修复 “全盘擦除” 等勾选因隐藏后关闭工具再打开置 0 的问题。
- 修复删除 record.bin 工具奔溃问题。

已知问题

- 此版本工具存在 “分区擦除” 功能导致 “全盘擦除” 的严重量产风险，所以废弃此版本。

PhoenixUSBPro - 版本 4.1.2

新增特性

- 新增错误码。

修复说明

- 暂无。

已知问题

- 暂无。

PhoenixUSBPro - 版本 4.1.1

新增特性

- 新增固件记忆功能，可记忆 5 个固件路径。

修复说明

- 暂无。

已知问题

- 暂无。

PhoenixUSBPro - 版本 4.1.0

新增特性

- 新增烧完重启、全盘擦除、二次升级、清除信息 4 个复选框的隐藏配置。
- 新增烧录模式和擦号模式的区分提示。

修复说明

- 修复部分 win7 电脑烧录时错误执行了擦号流程的问题。

已知问题

- 暂无。

PhoenixUSBPro - 版本 4.0.9

新增特性

- 集成擦号功能。

修复说明

- 暂无。

已知问题

- 暂无。

PhoenixUSBPro - 版本 4.0.8

新增特性

- 增加烧录固件的同时支持简单的烧号功能。

修复说明

- 暂无。

已知问题

- 暂无。

PhoenixUSBPro - 版本 4.0.7

新增特性

- 更改默认启动配置为非管理员模式。
- 新增通过注册表键值检测其他烧录类工具的方案。
- 提供界面功能复选框的气泡提示说明。

修复说明

- 解决 Windows 兼容性策略导致的 tools.dll 插件无法成功卸载的问题。

已知问题

- 暂无。

PhoenixUSBPro - 版本 4.0.6

新增特性

- 暂无。

修复说明

- 修复重复加载固件一段时间后无法继续加载的问题。

已知问题

- 暂无。

PhoenixUSBPro - 版本 4.0.5

新增特性

- 主界面增加“烧录完成拔出usb清除信息”选项，顾名思义，旨在让用户自行选择是否在拔出设备后即刻清除烧录信息。
- 主界面中“重启”等各个选项的勾选状态会在软件关闭时自动保存到配置文件中，并在下次启动软件时自动加载已保存的勾选状态。
- 当加载固件包中集成的烧写插件usbtool.fex为最新版本时，支持在烧写完成或报错时回传串口日志，详见使用手册。

修复说明

- 暂无。

已知问题

- 目前使用uboot-2018+eMMC的机器“全盘擦除”功能暂时无效，需要等待后续uboot升级支持。